

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表 (第十批)										
序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D3ZGDT202506120001	1. 2005至2017年，由于锡林浩特电厂用水导致机井地下水水位下降。	锡林浩特市	群众身边的生态环境问题	一、基本情况 内蒙古大唐国际锡林浩特发电有限责任公司（以下简称“锡电公司”）是内蒙古“十二五”电源建设规划中的重点建设项目，目前在役2×660MW超超临界燃煤空冷发电机组。 二、调查核实情况 1. 群众反映“2005至2017年，由于锡林浩特电厂用水导致机井地下水水位下降”问题，经调查核实不属实。 现场核查，锡电公司于2015年6月3日取得内蒙古自治区环境保护厅环评批复（内环审〔2015〕46号），2015年6月16日获得内蒙古自治区发改委核准批复，2016年5月18日获得中国大唐集团总部开工批复，2016年6月接入自来水，2016年11月接入中水，1号机组于2019年12月正式投产，2号机组于2020年7月正式投产。水资源论证报告和内蒙古水利厅的批复意见载明，锡电公司以锡林浩特市污水处理厂的再生水作为生产用水水源，以锡林浩特市城市自来水作为生活用水水源。环境影响评价报告明确要求不使用地下水做为工业用水。2005年至2016年5月，机组未开工建设，不存在使用地下水的情况，2016年6月至2019年12月机组处于建设阶段，锡电公司取用自来水作为建设期水源，未使用地下水。	不属实	无	无	已办结	无
2	D3ZGDT202506120002	1. 2024年10月-12月，因树木被移除，导致厂内扬尘污染。	张家口市	群众身边的生态环境问题	一、基本情况 下花园热电公司始建于1937年。厂区面积约399亩（土地性质为工业用地），历经5次扩建，前三期总容量110MW的机组于1988年关停，四期两台100MW机组于2007年底关停。五期一台210MW机组于1988年投产，2024年4月1日关停，2024年9月4日至2025年3月5日进行拆除，拆除作业全部在下花园热电公司国有土地使用证所列范围内。 二、调查核实情况 1. 群众反映下花园热电公司“2024年10月-12月，因树木被移除，导致厂内扬尘污染”问题，经调查核实部分属实。 经调查，2024年10-12月期间，下花园热电公司报废资产集中拆除包括主厂房、凉水塔在内的中大型构筑物，在拆除过程中，现场采取了雾炮车全过程喷雾抑尘、定期在拆除裸露面进行洒水等措施，距拆除点直线距离不足1公里的下花园区环境监测点PM2.5和PM10的平均浓度未发生明显变化，但构筑物倒地会出现瞬间扬尘，导致厂内扬尘的情况。 下花园热电公司在公司取得了政府部门对树木移植的同意批复后，于2024年10-11月对影响拆除施工的树木开展就近移植，将影响厂房拆除施工的树木移植到指定地点，厂区剩余树木保持原状，该工作完成后2025年4月通过了政府部门的验收，厂内扬尘与树木移植无关。	部分属实	厂区内扬尘无组织排放持续达标	一、针对厂内扬尘污染问题，整改措施如下： 1. 加强对拆除裸露面的洒水频次。 2. 采取播撒草籽措施防止扬尘，安排专人定期观察播撒草籽生长情况并做好洒水工作。 二、长效机制： 定期监督检查拆除后厂区内土地的抑尘措施执行情况，落实考核评价措施，确保抑尘工作责任落实到位。	已办结	无